


# OBAVIJEST O ZONAMA OPASNOSTI - TS 491

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., TS 491, ZAGREPČANAKA



## 1. ZONA I (ZONA SLOBODNOG KRETANJA)

2. **ZONA II (ZONA PRIBLIŽAVANJA)**, PROSTOR OKO ZONE RADA POD NAPONOM. OBEZNO PRIMIJENITI MJERE ZAŠTITE OD SPREČAVANJA PRODORA TIJELA RADNIKA ILI NJEGOVOG ALATA U ZONU RADA POD NAPONOM. OBEZNO JE KORISTITI KACIGU ZA GLAVU I ZAŠTITNE RUKAVICE.

3. **ZONA III (VN DIO TS)**. PROSTOR OKO DIJELA POD NAPONOM. NIJE DOPUŠTENO NIKAKVO IZVOĐENJE RADOVA POD NAPONOM. DOZVOLJENE SU SAMO MANIPULACIJE UKLJUČENJA I ISKLJUČENJA VN RASKLOPNE OPREME. OBEZNO JE NOŠENJE ZAŠTITNE KACIGE S VIZIROM, VN ZAŠTITNIH RUKAVICA MIN. KLASSE 1(10 000V), VN ČIZAMA ČIJA OTPORNOST NIJE ISPOD 10 000V, VN MOTKI, VN ISPITIVAČA NAPONA. SVI ALATI I SVA VN ZAŠTITNA OPREMA MORA BITI ISPRAVNA, ISPITANA I ATESTIRANA.

4. **ZONA III (NN DIO TS)**. DOZVOLJEN JE RAD POD NAPONOM SAMO OSOBAMA KOJE SU OBUČENE ZA RAD PO NAPONOM. POD NAPONOM IZVODITI RADOVE SAMO NA ZAMJENI NVO OSIGURAČA (PATRONA), PRI RADU KORISTITI SPECIJALIZIRANE ALATE PROIZVEDENE I NAMIJENJENE ZA RAD POD NAPONOM. PRETHODNO UTVRDITI ISPRAVNOST ALATA I ZAŠTITNIH SREDSTAVA, KORISTITI KACIGU S VIZIROM I ZAŠTITNE RUKAVICE MIN. KLASSE „0“(5000V) I ČIZAMA ČIJA OTPORNOST NIJE ISPOD 5000V.

## ŠEMA ZA POSTAVLJANJE OBAVIJESTI I UPUTA ZA SIGURAN RAD

1. NAZIV POSTROJENJA
2. VN OPASNO PO ŽIVOT
3. JEDNOPOLNA SHEMA
4. PET PRAVILA SIGURNOSTI
5. ZONE OPASNOSTI
6. VATROGASNI APARAT
7. ZABRANJENO ODLAGANJE TERETA
8. POGONSKE UPUTE
9. UPUTA ZA SIGURAN RAD
10. UPUTA ZA KRETANJE I RAD
11. PODSJETNIK ZA PREGLED TS
12. POGONSKI DNEVNIK