



Klasa:

Ur.br.:

Zagreb, 19.12.2016 godine

**UPUTA ZA KRETANJE I RAD U ELEKTROENERGETSKOM POSTROJENJU
TS 491, HEINZLOVA 66, ZAGREPČANKA**

Kretanje i rad u električnom postrojenju može biti opasno za život i zdravlje. Pozorno pročitajte ovu Uputu, te da se pri kretanju i radu strogo pridržavajte sljedećih pravila:

1. Ulazak u postrojenje dopušten je tek nakon potpisivanja Izjave rukovoditelja radova druge tvrtke i čitanja ove Upute, te dopuštenja nadzorne osobe.
2. Dopuštena zona kretanja i mjesto rada određeni su i na odgovarajući način označeni, a na mjestu rada poduzete su zaštitne mjere.
3. Rukovoditelj radova je dužan nadzornoj osobi objasniti plan izvođenja radova.
4. Zabranjen je pristup na mjesto rada bez odobrenja nadzorne osobe.
5. Rukovoditelj radova je dužan upozoriti nadzornu osobu ukoliko smatra da nisu ispunjeni svi potrebni uvjeti za početak radova.
6. Rukovoditelj radova je dužan prije odlaska na mjesto rada upoznati svakog izvršitelja s ovom Uputom.
7. Rukovoditelj radova je dužan sve radnike svoje tvrtke (kojima rukovodi i za čije je postupke odgovoran) upozoriti na maksimalnu ozbiljnost i strogo pridržavanje svih uputa i upozorenja.
8. Rukovoditelj radova je dužan sve radnike svoje tvrtke, također, upozoriti na dijelove postrojenja koji su pod naponom i na ostale moguće opasnosti i zabranjene radnje, te pokazati im dopuštenu zonu kretanja i mjesto rada.
9. Prije početka radova i tijekom radova potrebno je poduzeti potrebne zaštitne mjere na mjestu rada i koristiti osobna zaštitna sredstva.
10. Najstrože je zabranjeno svako kretanje izvan dopuštene zone kretanja i mjesta rada.

11. Svi dijelovi postrojenja izvan dopuštene zone kretanja i mjesta rada su u pogonu i pod naponom, pa je svako dodirivanje ili približavanje tim dijelovima najstrože zabranjeno.
12. Zabranjen je rad osobama koje su pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava.
13. Zabranjeno je nositi dugačke predmete na leđima ili uspravno (dopušteno je isključivo nošenje rukama ispruženim prema tlu/podu).
14. Radove s ljestvama, dizalicama, prijevoznim sredstvima, vitlima, velikim i dugačkim predmetima i sličnim, u blizini dijelova postrojenja koji su pod naponom, potrebno je izvoditi s iznimnom pozornošću i uz trajan nadzor rukovoditelja radova i nadzorne osobe.
15. Sve aktivnosti potrebno je izvoditi prema dogovoru, s dužnom pažnjom, stručno i odgovorno.
16. S posebnom pozornošću potrebno je dolaziti i odlaziti sa mjesta rada.
17. Najstrože je zabranjeno svako približavanje (dijelom tijela, alatom, opremom i sličnim) dijelovima postrojenja koji su pod naponom na razmak manji od minimalne sigurnosne udaljenosti (vidi Tablicu 1), a približavanje na manji razmak dopušteno je tek nakon odobrenja i uz obvezan trajni nadzor nadzorne osobe.
- 18.

Nazivni napon mreže U_n (kV)	Minimalna sigurnosna udaljenost (m)
<1	1
10-35	2
110	3

Tablica 1. Minimalne sigurnosne udaljenosti od dijelova koji su pod naponom.

19. Zabranjeno je ometanje ostalih izvršitelja koji sudjeluju u izvođenju radova.
20. Najstrože je zabranjeno pomicanje ili uklanjanje bilo koje poduzete zaštitne mjere bez dopuštenja nadzorne osobe.
21. U slučaju svakog odstupanja od dogovorenog, potrebe prekida radova, pojave neočekivanih okolnosti ili slično, dužni ste obavijestiti nadzornu osobu.
22. Zabranjen je nastavak radova bez odobrenja nadzorne osobe (u slučaju privremenog prekida).
23. Nakon završetka radova, potrebno je ukloniti sav korišteni alat, materijal, uređaje i zaštitnu opremu, pregledati radove, napustiti mjesto rada i objaviti završetak radova.

24. Nakon objave završetka radova najstrože je zabranjen povratak na mjesto rada.
25. U slučaju bilo kakve neispravnosti ili nedostatka na dijelu postrojenja na kojem su se izvodili radove, dužni ste upozoriti nadzornu osobu.
26. Rukovoditelj radova je dužan pravodobno obavijestiti nadzornu osobu o završetku radova.
27. Potpisivanjem Obavijesti o završetku radova, radovi su službeno završeni.

Voditeljica Podružnice
univ.spec. Zdravka Ramljak, mag.iur.

