

Ime ustanove	Adresa	Naziv naselja (stupac F iz excel tablice popisa ulica od katastra)	God. Gradnje (bez točke na kraju)	Zaštićeno kulturno dobro	m ² GBP cca	Katnost	OCJENA NAKON PREGLEDA (1- neuporabljivo, 2- privremeno neuporabljivo, 3- uporabljivo s preporukom, 4 - uporabljivo bez ograničenja, 5 - nije pregledano)	OPASKA	Datum pregleda (DD.MM.GGGG)	Opis štete
Kompleks "Zagrepčanka"	Heinzelova 64-68	Zagreb	1930	DA	20000,00	Po+P+4	3	NP2 - Zgrada 3 i Zgrada 20	07.04.2020.	<p>Zgrada 3 - izvana i iznutra uočenabrojna oštećenja, konstatirano kako ista ima oštećenja koja ukazuju na potrebne mjere sanacije kojima se zadire u bitna svojstva konstrukcije - nosivi zidovi i greda. Postojeće pukotine od ranije evidentirane na vanjskom dijelu fasade su se dodatno proširile i došlo je do otvaranja novih nakon potresa. Također je unutar zgrade evidentirano oštećenje završnih obloga nosivih zidova i središnje nosive grede, a što ukazuje na potrebu za utvrđivanjem točnog stanja ovih nosivih elemenata. Prostor do daljnijega, a nakon iseljenja, neće biti upotrebljiv dok se za isti ne izvrši detaljan pregled i ne izradi plana sanacije temeljem kojega bi se isti trebao i dovesti u primjereno stanje. Pokrenut postupak okaza ugovora Zakupniku.</p> <p>Zgrada 5 - oštećenja zidova i krovšta u manjoj mjeri, ništa opasno nije uočeno</p> <p>Zgrada 9 (9a,9b) - pregledom je ustanovljeno da potres nije načinio vidljiva oštećenja</p> <p>Zgrada 10 - evidentirano napuknuće jedne ab nosive grede ispod svjetlarnika koje treba detaljan pregled i onda odrediti ako treba sanacija (dio zgrade 10a (skvoteri) nije bilo moguće pregledati)</p> <p>Zgrada 12 - evidentirana oštećenja (napuknuća) ab greda ispod središnjeg dijela svjetlarnika - potreban detaljan pregled iz neposredne blizine da se utvrdi u kojoj mjeri je oštećenja na samoj nosivoj konstrukciji (gredi). Također potrebno detaljno pregledati oštećene dijelove zidova nakon uklanjanja slojeva žbuke. Evidentirano ispadanje nekoliko komada fasadne opeke iz južnog zida.</p> <p>Zgrade 13 i 14 - stara oštećenja i trajno "izgubljen" dio konstruktivne nosive armature u elementima - potreban detaljan pregled</p> <p>Zgrada 20 - velika oštećenja i pomaci zidova - nema osoba niti stvari unutar prostora! Zabraniti korištenje dok se zidovi ne uklone ili trajno saniraju</p> <p>Zgrada 24 - od potresa nema većih oštećenja ali je došlo do ispućavanja zida sa nadvojem iznad proširenih vrata - dio zgrade se smatra dugoročno opasnim jer postoji mogućnost od urušavanja lokalno zida sa nadvojem</p> <p>Zgrada 32 - dimnjaci na spoju sa betonskom kapom odvojeni te će ih trebati ukloniti, na zgradi nisu uočena druga oštećenja</p>
Stambeno-poslovna zgrada Bakačeva 5/III	Bakačeva 5	Zagreb	prije 1968.	NE	194,00	3	1	NP2 (Petersobni stan na 3. katu)	25.03.2020.	Zgrada je pretrpjela znatna oštećenja. Zbog oštećenja zidova i ugrožene statike zgrade, poslovni prostor se smatra neuporabiv. Hitan detaljan pregled i plan sanacije.
Tiskara "Znanje"	Ulica Matka Mandića 2	Zagreb	prije 1968.	NE	5379,00	Po+P+1	4		07.04.2020.	Uočena su oštećenja završnih slojeva žbuke i boje, spojevi na gipskartonskim pločama i nekoliko manjih oštećenja keramike u sanitarijama. Evidentirana su oštećenja pregradnih zidova sa karakterističnim kosim pukotinama. Detaljnije i točnije podatke o stupnju oštećenja samih zidova, greda i međukatne konstrukcije utvrditi će se naknadno nakon što se uklone završni slojevi. AB nosiva konstrukcija središnje hale sa lučnom dijelovima svoda ima oštećenja na spojevima dvije različite plohe svoda. Smatra se da ovaj kompleks nema značajnih oštećenja te da se može koristiti, i a kod sanacije svakako obaviti detaljan pregled nosivih elemenata.
Zgrada Direkcije	Ulica grada Vukovara 41	Zagreb	1964	NE	5895,00	Po+P+1	4		23.03.2020.	Na zgradi uočena neznatna oštećenja, zgrada se smatra sigurnom za uporabu
Poslovni prostor Creska 1	Creska 1	Zagreb	prije 1968.	NE	60,00	P	3		24.03.2020.	Na zgradi je došlo do pucanja pregradnih i nosivih zidova te do oštećenja krovšta. Zgrada je upotrebljiva te potreban je plan sanacije.
Kupalište Dijana	Ilica 8	Zagreb	prije 1968.	NE	450,00	p+1	4		25.05.2020.	Na zgradi uočena neznatna oštećenja. Zgrada se smatra sigurnom.
Bivši kolodvor	Božidara Adžije 16b	Zagreb	prije 1968.	NE	277,00	P	4		23.03.2020.	Na zgradi nisu uočena oštećenja uzrokovana potresom. Zgrada se smatra sigurnom.
Bivše okretište ZET-a	Starogradska ulica 13/1	Samobor	prije 1968.	NE	1050,00	P+1	4	Na lokaciji se nalazi 6 objekata	25.03.2020.	Na objektima nisu uočena oštećenja uzrokovana potresom
Poslovni prostori - Kolodvorska	Kolodvorska ulica 32B	Samobor	prije 1968.	NE	400,00	P	4	Na lokaciji se nalaze 3 objekta	25.03.2020.	Na objektima nisu uočena oštećenja uzrokovana potresom
Stambeni prostor Zagrebačka	Zagrebačka ulica 34	Samobor	prije 1968.	NE	45,00	P	4	Stan u najmu	25.03.2020.	Na zgradi je došlo do pucanja pregradnog zida te estetskih oštećenja. Zgrada se smatra sigurnom za uporabu.
Stambeno-poslovni prostori Kučerina	Ulica Otona Kučer 1	Zagreb	1970	NE	720,00	P	4	Na lokaciji se nalazi 7 zgrada	23.03.2020.	<p>Otona Kučer 1 - Zgrada je pregledana iz vana te nisu uočena značajnija oštećenja uzrokovana potresom. Zgradu je potrebno pregledati iznutra.</p> <p>Otona Kučer 1/1 - Na zgradi je došlo do pucanja pregradnog zida te manjeg oštećenja krovšta u vidu procurjevanja, zgrada se smatra sigurnom za uporabu</p> <p>Otona Kučer 1/3 - Na zgradi nisu uočena oštećenja</p> <p>Otona Kučer 1/5 - Na zgradi nisu uočena oštećenja</p> <p>Otona Kučer 1/6 - Na zgradi nisu uočena oštećenja</p> <p>Otona Kučer 1/7 - Na zgradi nisu uočena oštećenja</p> <p>Otona Kučer 1/9 - Na zgradi nisu uočena oštećenja</p>
Poslovni kompleks Folnegovičeva 1	Ulica Frana Folnegoviča 1	Zagreb	1980	NE	13000,00	P+2	3	Na lokaciji se nalazi 5 zgrada	25.03.2020.	zgrada uprave (1755m2), zgrada mreže (1925m2), garaža (7085m2), radionica (1500m2), benzinska postaja (775m2) - na svim zgradama su uočena ista oštećenja u vidu napuknuća i oštećenja zidova, glet mase, žbuke i boje , oštećenja na vanjskim zidovima u vidu pukotina, oštećenja stropne konstrukcije i obloga i oštećenja podnih obloga. Na nekim zgradama je došlo do pucanja ostakljenih površina. Potrebno je ukloniti oštećene obloge sa zidova (žbuku), a na zgradi Garaže potrebno je ukloniti oštećene pregradne zidove.
Poslovni kompleks Patačić	Ulica Eleonore Patačić 1b	Zagreb	prije 1968.	NE	6265,00	Po+P+3	4	Na lokaciji se nalazi 5 zgrada	27.03.2020.	Upravna zgrada (5805m2), radionice (430m2) i porta (30m2) , na svim zgradama su uočena ista oštećenja u vidu napuknuća i oštećenja zidova, glet mase, žbuke i boje , oštećenja na vanjskim zidovima u vidu pukotina, oštećenja stropne konstrukcije i obloga i oštećenja podnih obloga. Potrebno je izraditi plan sanacije. Uklonjeni su oštećeni dimnjaci koji su predstavljali opasnost te se zgrada smatra sigurnom za uporabu.
Poslovni prostor Črnomerec 31	Črnomerec 31	Zagreb	2000	NE	250,00	P+3	4	Poslovni prostor u prizemlju	02.04.2020.	Očevidom je utvrđeno da nema štete na zgradi i u poslovnom prostoru uzrokovane potresom
Poslovni prostori Zagorska	Zagorska 3	Zagreb	prije 1968.	NE	880,00	P+1	5	Na lokaciji se nalazi 4 zgrade	24.03.2020.	Preliminarnim vizualnim pregledom su utvrđena znatna oštećenja na gotovo svim zgradama, njih ukupno 4. Oštećenja se odnose na puknuće vanjskih zidova zgrada, pucanje prozorskih stakala te urušavanje dijela stropne žbuke i betona. Potrebna pregled statičara i plan sanacije.

Poslovni prostor Gundulićeva 21	Gundulićeva 21	Zagreb	prije 1968.	NE	80,00	P+4	5	Poslovni prostor u prizemlju		Preliminarnim vizualnim pregledom nisu utvrđena oštećenja. Potreban detaljan pregled.
Poslovni prostor Nazorova 8	Nazorova 8	Zagreb	prije 1968.	NE	70,00	P+3	5	Poslovni prostor		Pregled u tijeku
Poslovni prostori Mihanovićeve	Mihanovićeve ulica 28	Zagreb	prije 1968.	NE	260,00	P+3	5	Poslovni prostori		Pregled u tijeku
Barake i skladišta Pavlenski	Pavlenski put BB	Zagreb	1985	NE	1400,00	p	5	3 bareke (515,515,250m2) i 3 skladišta (30,55+30m2)		Pregled u tijeku
Zgrada ispostave održavanja vodovodne mreže	Vila Velebita BB	Zagreb	1970	NE	250,00	P	5	Stan u najmu		Pregled u tijeku
Stambeni prostor Vučetićev prilaz	Vučetićev prilaz 5	Zagreb	prije 1968.	NE	38	P+17	5	Stan u najmu		Pregled u tijeku
Stambeni prostor Trnsko	Trnsko 21e	Zagreb	1975	NE	53	P+5	5	Stan u najmu		Pregled u tijeku
Stambeni prostor Falerovo šetalište	Fallerovo šetalište 39	Zagreb	1980	NE	37	P+17	5	Stan u najmu		Pregled u tijeku
Stambeni prostor Varićaka	Vladimira Varićaka 7	Zagreb	1985	NE	32	P+5	5	Stan u najmu		Pregled u tijeku
Stambeni prostor Visinov prilaz	Prilaz Ivana Visine 7	Zagreb	1980	NE	50	P+5	5	Stan u najmu		Pregled u tijeku
Stambeni prostor Tijardovićeve	Tijardovićeve 10	Zagreb	1985	NE	30	P+5	5	Stan u najmu		Pregled u tijeku

